

平成23年3月15日

経済産業省

原子力安全・保安院

## 福島第一原子力発電所2号機の状況について

本日午前6時10分時点で福島第一原子力発電所2号機で爆発音があったとの連絡を東京電力(株)から受けました。

これにより、サプレッション・チェンバー(圧力抑制室)<sup>(注)</sup>が損傷している恐れがあります。

(注) サプレッション・チェンバー(圧力抑制室)：

タービンの停止により主蒸気をタービンに送ることが出来なくなった場合、この蒸気をベント管等により圧力抑制室に導いて冷却し、原子炉圧力容器内の圧力を低下させる設備。非常用炉心冷却設備(ECCS)の水源としても使用する。

(本発表資料のお問い合わせ)

原子力安全・保安院

原子力安全広報課：吉澤、小山田

電話：03-3501-5890 (原子力安全広報課)